

**A continuación se muestran las pautas para un buen mantenimiento en el almacenamiento de las alfombras, recomendado por Kleen-TEX. La garantía de su alfombra puede verse afectada si no se cumplen las siguientes pautas.**



Las alfombras deben apilarse planas cuando se almacenan durante más de 4 semanas.



Las alfombras deben cubrirse y mantenerse alejadas de la luz solar directa.



El nivel máximo de ozono no debe exceder los 120  $\mu\text{g} / \text{m}^3$



La temperatura mínima de almacenamiento no debe superar los  $-20^\circ\text{C}$



La temperatura máxima de almacenamiento no debe superar los  $+40^\circ\text{C}$



Nivel de humedad: humedad relativa máxima 65%