

Poniżej znajdują się zalecenia Kleen-Tex dotyczące przechowywania naszych produktów. Gwarancja na maty może ulec zmianie, jeśli nie będą przestrzegane poniższe wytyczne.



Maty należy przechowywać ułożone na płasko, jeśli magazynowane są dłużej niż 4 tygodnie



Podczas przechowywania maty należy okryć i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych



Maksymalne stężenie ozonu nie może przekraczać 120 $\mu\text{g} / \text{m}^3$



Minimalna temperatura przechowywania do $-20\text{ }^\circ\text{C}$



Maksymalna temperatura przechowywania do $+40\text{ }^\circ\text{C}$



Poziom wilgotności- max. 65 %